


Суппорта FMS 20 - 420

Моторизированые суппорта

Стандартное оснащение
Компактная закрытая конструкция
Защита от брызг
Высокая точность позиционирования
Червячный привод и линейный подшипник (1 или 2 направляющих)
Встроенный тахогенератор (FMS 50-FMS 420)
Зубчатый ремень (FMS 50-FMS 420), шестерня FMS 20
Встроенный концевой выключатель (FMS 50-FMS 420)

Дополнительное оснащение
Держатель и устройство позиционирования горелки
Монтажные пластины
Блок управления FCU-8 (AVC-управление)
Система управления FPA 2003/FPA 9000
Соединительные кабеля

Рекомендуемая область применения
Прямолинейные привода и AVC-оси для TIG/Plasma-сварки

Технические характеристики	FMS 20	FMS 50/100	FMS 120/150	FMS 220/420
Макс. грузоподьемность	0,25 kg	10 kg	50 kg	50 kg
Управляющее напряжение	24 V	24 V	24 V	24 V
Общая потребляемая мощность	50 VA	30 VA	70 VA	70 VA
Скорость	0,01-0,5 m/min	0,035-0,336 m/min	0,15-2,033 m/min	0,09-1,122 m/min
Путь перемещения	20 mm	50 mm/100 mm	120 mm/150 mm	220 mm/420 mm
Габаритные размеры:				
• A	70 mm	225 mm/255 mm	503 mm/460 mm	606 mm/806 mm
• B	32 mm	127 mm	230 mm	240 mm
• C	45 mm	63 mm	78 mm	77 mm
Вес	0,4 kg	2,2 kg/2,9 kg	13 kg/11 kg	18 kg/25 kg

Fronius
отличная сварка